

**SYNTHESE**

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL N°2022-043/ABER/YELEEN-UE/DG/DM POUR L'ETUDE, LA FOURNITURE ET LA CONSTRUCTION DE QUINZE (15) MINI CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES AVEC SYSTEME DE STOCKAGE ET RESEAUX ELECTRIQUES (GMG) DANS QUINZE (15) LOCALITES AU BURKINA FASO**

**Publication :** Quotidien n°3576 du vendredi 17 mars 2023 et Jeune Afrique du vendredi 17 mars 2023 –

**Date de dépouillement :** Mardi 02 mai 2023 - **Nombre de soumissionnaires :** 07 - **Financement :** Union européenne

**Lot 1 : Étude, fourniture et construction de quatre (04) mini centrales solaires photovoltaïques avec système de stockage et réseaux électriques dans quatre (04) localités dans les régions du Centre Nord**

Soumissionnaires	Prix de l'offre lu publiquement	Prix de l'offre corrigé	Observations
PPI-BF SA	1 913 226 983 F CFA HT-HD soit, 2 380 131 960 F CFA TTC	-	Le formulaire 4.2 (organigramme) fourni n'a pas été signé. Aussi, le soumissionnaire a fourni deux (02) types de câbles d'origines marocaine et française. Le comité d'évaluation a relevé que pour le câble d'origine marocaine, le soumissionnaire a fourni toute la documentation technique (autorisation de fabricant, fiche technique et prospectus). Par contre, pour le câble d'origine française, le soumissionnaire n'a fourni que le prospectus. Ainsi, le câble d'origine marocaine a été retenu par le comité d'évaluation car toute la documentation technique a été fournie. Toutefois, le comité d'évaluation a jugé ce câble non conforme car ne provenant pas d'un Pays éligible. L'absence de l'autorisation du fabricant du câble d'origine française n'a pas permis au comité d'évaluation de confirmer l'authenticité de l'origine de la fourniture. <b>Non conforme</b>
Groupement SAHELIA SOLAR/ Groupe INTER-	1 167 446 567 F CFA HT-HD	-	Le formulaire 4.6.1.3 (curriculum vitae) a été renseigné mais n'a pas été signé par la personne autorisée à signer au nom du soumissionnaire. Aussi,

FACE			<p>la déclaration de soumission n'a pas été signée par chaque entité juridique du groupement conformément aux instructions du dossier d'appel d'offres. Le soumissionnaire n'a pas fourni l'autorisation du fabricant de la pompe. Aussi, le Transformateurs de puissance proposé d'origine marocaine n'est pas conforme car ne provenant pas d'un Pays éligible. En plus, le comité d'évaluation a relevé une incohérence sur l'origine des câbles entre l'autorisation du fabricant (Angleterre), la fiche technique du fabricant (Maroc) et la fiche du soumissionnaire (France).</p> <p>Le soumissionnaire a fourni une ligne de crédit d'un montant inférieur au dixième de la moyenne de son chiffre d'affaires des 3 dernières années et il n'a présenté aucun marché similaire.</p> <p style="text-align: center;"><b>Non conforme</b></p>
<b>Lot 2 : Étude, fourniture et construction de mini centrales solaires photovoltaïques avec système de stockage et réseaux électriques dans quatre (04) localités dans la région du Plateau-central</b>			
Groupement AIR COM Sarl /TC Solutions	990 212 691 F CFA HT-HD	-	<p>La déclaration de soumission n'a pas été signée par chaque entité juridique du groupement conformément aux instructions du dossier d'appel d'offres. Pour l'ensemble des équipements proposés par le soumissionnaire, aucune autorisation de fabricant n'a été fournie. Aussi, la documentation technique (fiche technique et prospectus) du Poteau béton et du Disjoncteur Haut de Poteau n'a pas été proposée par le soumissionnaire. Enfin, l'IACM proposé d'origine marocaine n'est pas conforme car ne provenant pas d'un pays éligible. Le soumissionnaire n'a pas justifié les expériences similaires présentées (absence des pages de signature des marchés) et l'inclinaison proposée pour la fixation des panneaux est de 20° au lieu de 15° exigé.</p> <p style="text-align: center;"><b>Non conforme</b></p>
Groupement BUTEC ENERGIES SERVICES Burkina/ BUTEC ENERGIES SERVICES Côte d'Ivoire	1 246 476 732 F CFA HT-HD	-	<p>Les formulaires 4.2 (organigramme), 4.6.2 (installations) n'ont pas été signés ; le formulaire 4.6.1.3 (curriculum vitae) a été renseigné mais n'a pas été signé par la personne autorisée à signer au nom du soumissionnaire, les formulaires 4.6.5 (données sur les entreprises communes), 4.6.6 (historique des litiges) n'ont pas été fournis. Aussi, la déclaration de soumission n'a pas été signée par chaque entité juridique du groupement conformément aux instructions du dossier d'appel d'offres. Le soumissionnaire n'a pas fourni l'autorisation du fabricant de la pompe, du câble et du transformateur de puissance. Aussi, la documentation technique (fiche technique, autorisation du fabricant et prospectus) du Parafoudre n'a pas été proposée par le soumissionnaire. Divergence constatée entre les montants en lettres (deux millions) et en chiffres (deux cent millions) de la ligne de crédit. En cas de différence entre les deux valeurs, c'est le montant en lettres qui prévaut. Aussi, le montant de la ligne de crédit fournie par le soumissionnaire est</p>

			<p>inférieur au dixième de la moyenne de son chiffre d'affaires des 3 dernières années. Le soumissionnaire n'a justifié que d'une (01) seule expérience similaire au lieu de 02 et la distance d'un (01) mètre entre le bord inférieur du module et le bord supérieur de la semelle béton n'a pas été respectée par le soumissionnaire (0,6 à 0,8 proposée par le soumissionnaire).</p> <p style="text-align: center;"><b>Non conforme</b></p>
<b>Lot 3 : Étude, fourniture et construction de mini centrales solaires photovoltaïques avec système de stockage et réseaux électriques dans cinq (05) localités dans la région du Centre-est</b>			
<b>TECHNO SYSTEMS</b>	2 329 854, 81 euros HT-HD	-	<p>Les formulaires 4.1 (Information générale sur le soumissionnaire), 4.2 (organigramme) et 4.6.7 (systèmes d'assurance qualité) n'ont pas été signés. Le soumissionnaire n'a pas fourni l'autorisation du fabricant de la pompe. Aussi, le Transformateur de puissance proposé d'origine marocaine n'est pas conforme car ne provenant pas d'un pays éligible. En plus, le comité d'évaluation a relevé une incohérence sur l'origine des câbles entre l'autorisation du fabricant (Angleterre), la fiche technique du fabricant (Maroc) et la fiche du soumissionnaire (France). Le soumissionnaire a fourni une ligne de crédit d'un montant inférieur au dixième de la moyenne de son chiffre d'affaires des 3 dernières années et il n'a pas justifié les expériences similaires présentées (absence des pages de garde et de signature des marchés).</p> <p style="text-align: center;"><b>Non conforme</b></p>
<b>Lot 4 : Étude, fourniture et construction de deux (02) mini centrales solaires photovoltaïques avec système de stockage et réseaux électriques dans deux (02) localités dans la région du Centre-sud</b>			
<b>AFRIK LONNYA</b>	592 962 600 F CFA HT-HD	-	<p>Le formulaire 4.6.8 (hébergement pour le maître d'œuvre) n'a pas été fourni. Pour l'ensemble des équipements proposés par le soumissionnaire, aucune autorisation de fabricant n'a été fournie. Aussi, la documentation technique (autorisation de fabricant, fiche technique et prospectus) des Accessoires de ligne BT n'a pas été proposée par le soumissionnaire. Enfin, le câble proposé d'origine marocaine n'est pas conforme car ne provenant pas d'un pays éligible. Le soumissionnaire n'a proposé que des poteaux bétons A200-9 m non exigés.</p> <p style="text-align: center;"><b>Non conforme</b></p>
<b>Groupe ALIOTH SYSTEM-OFF GRID EUROPE GmbH</b>	515 945 650 F CFA HT-HD soit, 610 703 537 F CFA TTC	-	<p>Les formulaires 4.1 (Information générale sur le soumissionnaire) de OFF GRID EUROPE et 4.6.3 (plan de travail et programme) ont été partiellement renseignés et non signés ; les formulaires 4.4 (fiches financières), 4.5 (formulaire signalétique financière), 4.6.2 (installations), 4.6.7 (systèmes d'assurance qualité) et 4.6.8 (hébergement pour le maître d'œuvre) n'ont pas été fournis, les formulaires 4.6.1.1 (vue d'ensemble du personnel du soumissionnaire), 4.2 (organigramme) de OFF GRID</p>

			<p>EUROPE, 4.6.4 (expérience en tant que contractant) et la déclaration sur l'honneur concernant les critères d'exclusion et de sélection n'ont pas été signés ; le formulaire 4.6.1.2 (personnel à recruter) a été renseigné mais n'a pas été signé par la personne autorisée à signer au nom du soumissionnaire.</p> <p>Aussi, la déclaration de soumission n'a pas été signée par chaque entité juridique du groupement et des sous-traitants proposés conformément aux instructions du dossier d'appel d'offres. Les autorisations de fabricant n'ont pas été fournies pour les panneaux, les batteries, les structures et les câbles. Aussi, la documentation technique (autorisation de fabricant, fiche technique et prospectus) des Accessoires de ligne BT n'a pas été proposée par le soumissionnaire. Le soumissionnaire n'a présenté aucun marché similaire.</p> <p style="text-align: center;"><b>Non conforme</b></p>
<p><b><u>ATTRIBUTAIRES</u> :</b></p>	<p><b><u>Lot 1</u> : Infructueux pour absence d'offres conformes ;</b></p> <p><b><u>Lot 2</u> : Infructueux pour absence d'offres conformes ;</b></p> <p><b><u>Lot 3</u> : Infructueux pour absence d'offres conformes ;</b></p> <p><b><u>Lot 4</u> : Infructueux pour absence d'offres conformes.</b></p>		